

事前準備



初期燃焼用

- ・古竹: 50~60cm長の二つ割、約 40本
- ・新竹: 50~60cm長の二つ割、約 40本
- ・火種用材落下防止: 1. 5m 4本

竹炭用

- ・45 cm長の短冊にした竹材
 - 1) 25本程束にしたもの。 約 40束
 - 2)バラのもの。 スキマ埋め
- ・45cm長の短冊にした古竹
 - 1)バラのもの。 炉内燃焼補助とスキマ埋め



必需品の用意

- バケツ、水、シャベル、じょうご、手ボウキ
- 消火器、ゴミ袋、竹酢液採取容器(4個)
- 500mlペットボトル 5~8本
- ナタ、のこ、木槌・大、マッチ、竹炭容器(箱)
- 保温用砂(バケツに10杯ほど)
- 初期燃焼用新聞紙、段ボール

当日 確認

1. 既設置釜、下部釜を残し解体
2. 使用部品の確認、破損状況目視確認、破損箇所あれば写真撮影。

部品名	数量	部品名	数量
1. 3段釜(上部蓋付)	1式	5. T管	4
2. 二つ割炉底(目皿)	1式	6. 通風口蓋	4
3. 中央煙道	1	7. 通風調整蓋	4
4. 煙突(直管)	4	8. 保温砂止バンド	1式



- ・据え置き釜内部部品を取除き清掃。
- ・最下段に炉底(目皿)
8箇所穴のほぼ中央に位置
- ・中央に煙道
- ・常態釜: 一段と二段釜
- ・炉底(目皿)は釜内壁に当てる
通風口に炭材が落ちないようにする。

炭材入れ



- ・1段目釜に炭材(竹束とバラ竹)を出来るだけ**スキマ無く**詰める。場合によっては木槌使用。

注意1:木槌使用時は無理なく入る程度で、叩き過ぎは炉底の破損につながる。

注意2:斜めには入れない。**煙道に入れ**ない。**上端部はフラット**にする。



- ・同様に2段目を入れる。
注意:煙道がずれないように。

・三段目釜がのる外周溝を掃除する。

・掃除した溝に**砂を入れる**。



- ・溝の上に三段目釜を 3・4人でのせる。

注意1:**合図者**を決めておく。

・四方に**煙突引っ掛け部**有り、最下段**通風口間**の**中央**に位置するように。



- ・炭材 2段目同様に、3段目を入れる。
上端部は三段目釜より、**はみ出し量 約10cm**が目安。

注意:はみ出し量がバラツキていれば下写真の様にチェーンソー等により揃える。**極力しない**様に



火種つくり



- ・軽く捻った燃烧用新聞紙を、8~10方向放射状に落ちないように竹のスキマに軽く差し込む。
- ・新聞紙が燃え易い様、放射状に古竹を載せる。

ポイント: 燃え易いように!



- ・上に、広げた新聞紙、段ボールをのせる。

ポイント: 燃え易いように!

注意: 出来るだけ水平に。



- ・釜外周からはみ出さないよう、割った竹面を下に、古竹・新竹と交互に**バランスよく水平**に、**井形積**する。
積高さは約1m

注意: あまり詰めない様に!

- ・四方向に 積んだ竹材が落ちないように、1.5m程の短冊竹を差し込む。



- ・釜下段通風口8箇所の真下を掘り下げる。

- ・通風口の
巾 1.5倍ほど、深さ 2倍ほど

消防署への電話連絡 075-957-0119

点火 → 着火



- ・点火 **燃烧 約1時間**

- ・火勢 **炎は高さ 1m程となる**

注意: 燃烧竹均等に燃えるように。

- ・待ち時間作業

1. 密閉用泥の用意
2. 煙突、通風口フタ、通風調整フタ、釜上部フタ
保温砂止め用バンドなど等の用意



- ・**燃烧竹がほぼ燃え尽きた頃**、溝に砂を入れ天井釜を載せる。



- ・天井口より勢いよく白煙を噴出す。 **約30分**
 - ・弱ければ天井口より材を入れ燃烧を助ける。
- 注意:決して覗かないよう。触れないよう。



着火確認

- ・透明感のある噴煙。
- ・二段目・三段目炉壁が暖まってくる。
- ・二段目・三段目継ぎ目に、泥で密閉する。
- ・最下段の保温砂止め用バンドを取付隙間に砂を入れ保温する。



- ・煙突の取り付け。
 1. 通風口、煙突口と交互。
 2. 煙突口にエルボを取付。
 3. エルボに煙突を取付。
 4. 炉壁最上端に付いている金具で煙突をサポートする。
 5. 各接続部は、泥などで隙間を埋める。
- ・通風口はそのまま開けておく。
- ・天井口より**燃烧材を入れフタ**をし、周囲に泥をぬる。



- ・4本の煙突から白煙が勢い良く出てくれば炭材に着火したと判断。
- ・最上部に保温砂止を取付、砂又は土で厚く覆い、**炉の保温性を高める**。
- * 保温性が良くなり、炭化をより効果的に出来る。
- ・各煙突真下に、竹酢液受けを置く。



- ・着火確認後、通風口に空気調整フタを取り付ける。
- 全閉にしない事**
- * 酸素不足で火が消えるおそれ有り。
- * 風向きによっては通風口前で対策する。



- ・炭化が**均等に進む様にする**にする為、状況に応じ、空気調整したり、煙突口の上に木片を置いたりして、**通風量を調節**する。
- * 噴煙色・量で確認。
- ・炭化が進むと、煙が**少なくなり、かつ色が青くなる**。(写真右上)
- * 炭化の進み具合により時として煙突の移動も考慮する。



- ・写真の様に**煙が少なく、透明感が出てくれば**
- ・下部通風口を覗き、**赤熱した炭が視認**出来れば
- ・順次煙突を**通風口位置**に取付換えする。



- * **熱いので火傷に注意**
- * 煙突口は通風口となる。



- ・時間の経過とともに、煙の出なくなる煙突が出てくれば、煙突を順次取外し、その口をキャップで密閉する。
- ・同様に順々に全ての通風口もキャップで密閉する。
- ・炭化時間は、木材で16～32時間、竹材で10～20時間が目安。

出炭

- ・炉壁が完全に冷却している事を、手で触れて確認する。
- ・上部保温土を除去する。
- ・上部フタを外し、残り火を確認する。
- ・*まだ火が残っていれば、再度フタをして待つか、充分注意して作業を進める。
- ・火が完全に無くなっていれば、炉を順次上から取除き、出炭する。
未炭化のものあれば、次回の燃料にする。(煙道に入れる)

後始末

- ・煙突内の清掃
- ・炉内外の清掃
- ・炉の目皿及び底部の清掃
- ・泥などはキチット清掃
- ・各部員数確認
- ・最後にブルーシートで保護
　　など

森林組合事務局への完了報告

農政課担当者: 有川様
電話: 955-9514